

A


B

C

D

E

F



注：加工完成后，用线切割从中心剖开。

	姓名	签字	日期	材料:	图号
设计				QT450	ZM-01
校核					名称
				数量	比例
				1	1:1
				图纸	A4
文件名: ZM-1铸铁取样模				SHEET 1 OF 1	